

B街区施設建築物新築工事 進捗状況


令和6年7月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業


施工状況



1階 軽量鉄骨下地取付状況



2階 ボード施工状況



5階 廊下 タイルカーペット施工状況



歩廊 根切状況

7月11日～8月6日の工事内容

○新築工事(ホテル階)

5～7階 配管・配線機器取付

5階 床タイル張り

(C工事家具搬入)

○1～3階内外装復旧工事

1～2階 天井壁下地・ボード張り

1～3階 床タイル張り

EV復旧工事

○外装工事

外壁吹付塗装