

# 既存建物等除却3期工事 進捗状況

令和6年12月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

## 施工状況



JA秋田ふるさと 北面足場組立状況



JA秋田ふるさと 4階内部解体状況



横手ステーションホテル 1階北側パネル解体状況



横手ステーションホテル 外部解体状況

## 12月11日～1月15日の工事内容

- JA秋田ふるさと  
北側 外壁アスベスト除去  
外壁カーテンウォールアスベスト除去  
内部解体  
上屋解体
- 横手ステーションホテル  
ポンプ室・空調機械室 外部パネル吹付材アスベスト除去  
煙突アスベスト除去  
内部解体  
上屋解体