

既存建物等除却3期工事 進捗状況

令和7年1月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



JA秋田ふるさと 南面躯体解体状況



JA秋田ふるさと 北面足場組立状況



横手ステーションホテル 南面躯体解体状況



横手ステーションホテル 西面足場組立状況

1月16日～2月11日の工事内容

JA秋田ふるさと

躯体解体
足場解体
解体材搬出

横手ステーションホテル

躯体解体
足場解体
解体材搬出